РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Geratherm®
non Contact

Бесконтактный инфракрасный термометр

GT-101

CE 0197

Уважаемый клиент!

мы благодарны вам за ваше доверие к компании Geratherm® и поздравляем вас с покупкой!
Купив термометр Geratherm® non contact, вы приобрели качественный продукт компании Geratherm®.
Данный термометр прошел клинические испытания и подтвердил свою надежность и точность измерений при условии применения в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
Внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации для понимания всех функций и указаний по безопасности.

С уважением,
Коллектив компании Geratherm®

СОДЕРЖАНИЕ

Описание частей	85
Отличительные особенности термометра	86
Назначение	86
Указания по безопасности	87
Важная информация по измерению температуры	87
Технические данные	88
Замена батареи	89
Переключение режимов измерения температуры тела и объектов	89
Указания по технике безопасности при измерении температуры тела	90
Измерение температуры тела	91
Измерение температуры объектов	92
Переключение индикации температуры в градусах цельсия и Фаренгейта	93
Запрос значений измерения	93
Сообщения об ошибках	94
Чистка и дезинфекция	95
Комплектация	95
Указания по утилизации	96
Перечень символов	97
Гарантия	98

ОПИСАНИЕ ЧАСТЕЙ

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕРМОМЕТРА

Быстрое и бесконтактное измерение температуры
Инновационная инфракрасная технология гарантирует надежное и гигиеническое измерение температуры за несколько секунд.

Мультифункциональность
Расширенный диапазон измерений (0 °C - 100 °C; 32 °F - 212 °F) позволяет измерять температуру не только тела, но и любых объектов или поверхностей, например, бутылок для питания детей, воды для купания или температуру окружающей среды.

Надежность и гигиена
Отсутствие прямого контакта уменьшает перенос вирусов или других возбудителей болезней.

Точность и достоверность
Уникальный инфракрасный измерительный датчик гарантирует точность и достоверность каждого измерения при условии правильного применения.

Индикатор температуры
10 непродолжительных звуковых сигналов и красная подсветка ЖК-индикатора указывают на то, что темпе-ратура пациента превышает 37,5 °C (99,4 °F).

Память
Пользователь может вызвать из памяти значения последних 30 измерений, таким образом можно лучше прослеживать колебания температур.

НАЗНАЧЕНИЕ

Данный термометр служит для регулярного измерения и контроля температуры тела.

⚠ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Данный термометр разрешается использовать только для цели, описанной в данной инструкции.
- Он предусмотрен только для измерения температуры на лбу, а не для ректального, орального или подмышечного измерения температуры тела.
- Необходимо обязательно соблюдать указания по измерению температуры тела.
- Термометр не является водонепроницаемым! Не погружайте его в жидкости.
- Для очистки и дезинфекции следуйте указаниям, содержащимся в разделе «Очистка и дезинфекция».
- Не используйте термометр, если обнаружите повреждения или заметите что-либо необычное.
- Ни в коем случае не открывайте термометр (за исключением тех случаев, когда требуется замена батарейки).
- Соблюдайте указания по хранению и эксплуатации, содержащиеся в разделе «Технические характеристики».
- Позаботьтесь о том, чтобы дети не использовали термометр без присмотра.
- Защищайте термометр от:
  - экстремальных температур;
  - ударов и падения;
  - грязи и пыли;
  - сильных солнечных лучей;
  - жары и холода.
- Извлеките батарейку, если термометр не используется в течение длительного времени.
- Использование термометра не заменяет посещение врача.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ИЗМЕРЕНИЮ ТЕМПЕРАТУРЫ

Термометр измеряет температуру излучаемой инфра-красной энергии лба, а также любого объекта. Эта энергия воспринимается линзами и трансформируется в значение температуры. Значения температуры, измеряемые в области лба над бровями, являются наиболее точными.